

Skötbord Tvättbjörne Classic Varning/Uppllysning

Från senaste tillverkning av Tvättbjörne Classic skötbord så har det förekommit att de skruvar som sitter i tvålhyllan har brustit i ett fåtal fall. Vår egen kvalitetsavdelning upptäckte detta problem tidigt och vi ersatte då dessa skruvar, till en längre samt tjockare skruv i rostfri kvalité samt medpackade info i skötbordet att använda denna skruv. Innan detta fel upptäckes så har det levererats ca 25-50 st Tvättbjörne Classic skötbord som kan ha skruv av sämre kvalité.

Så vill uppmana er som köpt Tvättbjörne Classic skötbord under 2019 att kontrollera dessa skruvar. Vid minsta tveksamhet om att ert skötbord kan ha skruv av felaktig kvalité så meddela oss så sänder vi nya skruvar till er. Vi ber om ursäkt för detta merarbete för er del men viktigt att ni kontrollerar ert Tvättbjörne Classic skötbord så att inga tillbud sker.

Vänligen kontakta oss på konsument@sbababy eller på telefon 0371-770 100 för mer info samt om ni behöver ny skruvsats.